ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE L'ORIENTAL
PREFECTURE OUJDA ANGAD
SECRETARIAT GENERAL
DBM

Avis d'achat sur bons de commande N° .3.4./2026/BG

Le Wali de la Région de l'Oriental, Gouverneur de la Préfecture Oujda Angad procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien et réparation du matériel informatique des services relevant de la préfecture d'Oujda angad

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques	Unité	Quantité
1	PC Dell OptiPlex 7090 Tower i7	Entretien et réparation avec installation : Carte mère Pièce de rechange d'origine	U	4
2	PC HP ProDesk 400 i5 4ème génération	Entretien et réparation avec installation : Mémoire RAM DDR3 8 Go Pièce de rechange d'origine	U	4
3	PC HP Pro 300 G6 MT	Entretien et réparation avec installation : Processeur compatible Pièce de rechange d'origine	U	5
4	PC Dell OptiPlex 5090 i5 11ème génération	Entretien et réparation avec installation : Bloc alimentation compatible Pièce de rechange d'origine	U	4
5	PC HP ProDesk 600 G2 i3-6100	Entretien et réparation avec installation : Mémoire RAM DDR4 8 Go Pièce de rechange d'origine	U	4
6	PC Dell OptiPlex 7060 SFF i5 8ème génération	Entretien et réparation avec installation : Carte mère SFF Pièce de rechange d'origine	U	3
7	PC HP Pro 300 G6 MT	Entretien et réparation avec installation : Disque dur SATA 1 To Pièce de rechange d'origine	U	3
8	PC Dell OptiPlex 7090 Tower i7	Entretien et réparation avec installation : Mémoire RAM DDR4 16 Go Pièce de rechange d'origine	U	3
9	PC HP ProDesk 400 i5 4ème génération	Entretien et réparation avec installation : Carte mère Pièce de rechange d'origine	U	4
10	PC Dell OptiPlex 5090 i5 11ème génération	Entretien et réparation avec installation : Ventilateur processeur Pièce de rechange d'origine	U	3
11	PC HP ProDesk 600 G2 i3-6100	Entretien et réparation avec installation : Carte réseau Gigabit PCIe Pièce de rechange d'origine	U	3
12	PC Dell OptiPlex 7060 SFF i5 8ème génération	Entretien et réparation avec installation : Ventilateur de refroidissement Pièce de rechange d'origine	U	3

DBM

13	PC HP Pro 300 G6 MT	Entretien et réparation avec installation : Carte réseau Ethernet Gigabit PCIe Pièce de rechange d'origine	U	4
14	PC Dell OptiPlex 7090 Tower i7	Entretien et réparation avec installation : Ventirad processeur Pièce de rechange d'origine	U	4
15	HP ProDesk 400 i5 4ème PC génération	Entretien et réparation avec installation : Ventilateur CPU Pièce de rechange d'origine	U	3
16	PC Dell OptiPlex 5090 i5 11ème génération	Entretien et réparation avec installation : SSD SATA 2,5 pouces 480 Go Pièce de rechange d'origine	U	3
17	PC HP ProDesk 600 G2 i3-6100	Entretien et réparation avec installation : Ventilateur CPU Pièce de rechange d'origine	U	3
18	PC Dell OptiPlex 7060 SFF i5 8ème génération	Entretien et réparation avec installation : Carte réseau Gigabit compatible Pièce de rechange d'origine	U	2
19	PC HP Pro 300 G6 MT	Entretien et réparation avec installation : Module Wi-Fi PCIe et antennes Pièce de rechange d'origine	U	2
20	PC Dell OptiPlex 7090 Tower i7	Entretien et réparation avec installation : Carte graphique PCIe compatible Pièce de rechange d'origine	U	4
21	PC Dell OptiPlex 5090 i5 11ème génération	Entretien et réparation avec installation : Processeur Intel Core i5 compatible Pièce de rechange d'origine	U	2
22	PC HP ProDesk 600 G2 i3-6100	Entretien et réparation avec installation : Disque dur SATA 1 To Pièce de rechange d'origine	U	3
23	PC HP ProDesk 400 i5 4ème génération	Entretien et réparation avec installation : Lecteur graveur DVD SATA Pièce de rechange d'origine	U	3
24	PC Dell OptiPlex 7060 SFF i5 8ème génération	Entretien et réparation avec installation : SSD SATA 2,5 pouces 480 Go Pièce de rechange d'origine	U	2
25	PC HP Pro 300 G6 MT	Entretien et réparation avec installation : Carte graphique PCIe compatible Pièce de rechange d'origine	U	2
26	Imprimante Canon i-SENSYS MF746Cx	Entretien et réparation avec installation : Unité de fusion (Fuser Unit) Pièce de rechange d'origine	U	4
27	Imprimante HP LaserJet Pro 4003DW	Entretien et réparation avec installation : Rouleau de prise papier (Pickup Roller) Pièce de rechange d'origine	U	4
28	Imprimante Samsung ProXpress M4020ND	Entretien et réparation avec installation : Unité de fusion (Fuser Unit) Pièce de rechange d'origine	U	2
29	Imprimante Lexmark Laser M4020	Entretien et réparation avec installation : Rouleaux d'entraînement papier Pièce de rechange d'origine	U	3
30	Imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	Entretien et réparation avec installation : Kit de transfert Pièce de rechange d'origine	U	4
31	Imprimante Canon i-SENSYS LBP223dw	Entretien et réparation avec installation : Tambour compatible au modèle Pièce de rechange d'origine	U	2
32	Imprimante Samsung ProXpress C3060FW	Entretien et réparation avec installation : Courroie de transfert Pièce de rechange d'origine	U	4
33	Imprimante HP LaserJet Pro 4003DW	Entretien et réparation avec installation : Carte contrôleur / carte logique Pièce de rechange d'origine	U	3

34	Imprimante Canon i-SENSYS MF746Cx	Entretien et réparation avec installation : Cartouche de récupération de toner Pièce de rechange d'origine	U	3
35	Imprimante Lexmark Laser M4020	Entretien et réparation avec installation : Carte contrôleur principale Pièce de rechange d'origine	U	3
36	Imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	Entretien et réparation avec installation : Rouleaux de prise papier Pièce de rechange d'origine	U	3
37	Imprimante Canon i-SENSYS LBP223dw	Entretien et réparation avec installation : Moteur principal Pièce de rechange d'origine	U	2
38	Imprimante Samsung ProXpress M4020ND	Entretien et réparation avec installation : Carte contrôleur principale Pièce de rechange d'origine	U	4
39	Imprimante HP LaserJet Pro 4003DW	Entretien et réparation avec installation : Capteur de présence papier Pièce de rechange d'origine	U	3
40	Imprimante Samsung ProXpress C3060FW	Entretien et réparation avec installation : Carte alimentation électrique Pièce de rechange d'origine	U	4
41	Imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	Entretien et réparation avec installation : Module alimentation électrique Pièce de rechange d'origine	U	5
42	Imprimante Canon i-SENSYS MF746Cx	Entretien et réparation avec installation : Capteur de passage papier Pièce de rechange d'origine	U	3
43	Imprimante Lexmark Laser M4020	Entretien et réparation avec installation : Tambour / unité d'image Pièce de rechange d'origine	U	5
44	Imprimante Canon i-SENSYS LBP223dw	Entretien et réparation avec installation : Rouleau de prise papier Pièce de rechange d'origine	U	3
45	Imprimante Samsung ProXpress C3060FW	Entretien et réparation avec installation : Module rouleaux d'entraînement Pièce de rechange d'origine	U	2

Lieu d'exécution : *Ville Oujda et communes rurales relevant de la Préfecture d'Oujda Angad.*

Délai d'exécution de la prestation : *15 jours.*

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 12/11/2026 à 10h15

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

DBM

Pour le Wali de la Région de l'Oriental
Gouverneur de la Préfecture
d'Oujda Angad et par ordre
Le Secrétaire Général
Signé : Ahmed CHABAANE