ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
WILAYA DE LA RÉGION DE MARRAKECH-SAFI
PREFECTURE DE MARRAKECH
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET ET DES MARCHES
SERVICE MARCHES

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 34/2026/BG

Le Wali de la région Marrakech Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech , procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET : Maintenance préventive et curative de la piscine au logement de fonction Harti relevant de la préfecture de Marrakech

N°	DESIGNATION	Caractéristiques et spécifications	Quantité	Unité	Garanties exigées
	Matériel pour Plombier				
1	Intervention préventive de maintenance à raison de 3 visites par semaine : - Piscine de dimension : longueur 12m, largeur 6m, profondeur moyenne 2.10 m; - Local technique : pompe de circulation, pompe de vide cave, armoires électriques, conduites de circulation d'eau, vannes, filtre à sable et prés filtre, électrovannes, flotteurs mécanique et électrique.	Traitement des eaux de la piscine avec des produits désinfectants de qualité (Ph, chlore, anti-algues...etc) ; Vérification du fonctionnement des accessoires et pompes (circulation et vide cave). Vérification de toutes les sécurités des vannes ; Contrôle de bon fonctionnement des lumineux ; Contrôle des installations électriques au niveau Local technique (fusibles, disjoncteurs, horloges....etc) ; Test de PH et Chlore ; Nettoyage des filtres pompes ; Nettoyage du sol de piscine en aspirateurs de tous déchets ; Rinçage des parois de piscine avec balai et produits spéciales ; Nettoyage des caniveaux de débordement ; Nettoyage de la bâche ; Equilibrage de dosage du produits de traitement (ph, chlore, anti algue....) ; Vérification filtre sable ; Vérification de la bande de fond, prises balai et prise de refoulement ; Localisation des fuites d'eaux au niveau bassin et bâche d'eau.Les produits d'entretien doivent être homologués et sont à la charge du titulaire.	1	F	Voir pièce jointe
2	Intervention curative de réparation et de remplacement des pièces de rechange à raison de 3 visites par semaine : - Piscine de dimension : longueur 12m, largeur 6m, profondeur moyenne 2.10 m; - Local technique : pompe de circulation, pompe de vide cave, armoires électriques, conduites de circulation d'eau, vannes, filtre à sable et prés filtre, électrovannes, flotteurs mécanique et électrique.	Polissage mécanique des parois de la piscine avec du matériel et produit spécial. Réparation de toute panne au niveau pompe de circulation et vide cave (bobinage, turbine, enroulement...etc) ; Réparation des installations électriques : armoires de commande, fusibles, horloge, compacteur,...ets) ; Réparation ou changement des hublots étanche ; Fixation d'échelle en inox hors sol ; Remplissage des joints en mastique des carreaux de revêtement pour piscine ; Création d'une trappe en inox de visite au caniveau de débordement partie branchement bâche d'eau ; Renforcement de l'ossature des poses de travertins marbres de la plage piscine. Changement de sable à l'intérieur du filtre de sable ; Changement des travertins marbres dégradés. Les pièces à échanger doivent être neuves et équivalentes, les frais de ces pièces de rechange sont à la charge du titulaire.	1	F	

Lieu d'exécution: Préfécture de Marrakech

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation: 8 MOIS

Date et heure limites de réception des devis des concurrents: ..... À

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Pour le wali de région de Marrakech-Safi
Gouverneur de la Préfecture de Marrakech
Et par ordre
Le Secrétaire Général
Signé :El Mostafa TAYA