المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات
ⵜⴰⵓⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ ⵉⵏⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⴰ - ⵙⵟⴰⵜ
Groupement Sanitaire Territorial Casablanca-Settat
Direction Espace Sanitaire Centre
District Hôpital Sidi Othmane
Préfecture Arrondissement Moulay Rachid

وزارة الصحـــة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Avis d'achat sur bon de commande N° 27/2026

Le District Sanitaire Moulay Rachid représenté par Dr. **CHAFIQ KHALID** le Directeur du District Sanitaire Moulay Rachid / Hôpital Sidi Othmane procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : réparation des sanitaires au niveau de l'hôpital sidi Othmane relevant du District Sanitaire Moulay Rachid

Consistance de la prestation :

N° des prix	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité
1	**Les WC à poser au niveau de l'Administration :** - Absence de couvercle de réservoir - Absence d'alimentation en eau	Unité	1
2	**Les WC à poser au niveau de service de traumatologie :** -Absence de couvercle de réservoir - Siphon de toilette à la turque bloqué - Fuite d'eau depuis la salle de plâtre vers l'Unité d'Hémodialyse	Unité	2
3	- **Les WC à poser au niveau de médecine :** -Absence de couvercle de réservoir pour les 4 WC - Mécanisme non fonctionnelle d'un seul WC - Absence de couvercle de la cuvette et le siège d'un WC - Fuite d'eau sous la base -Absence de robinet du lavabo et de ses raccordements aux conduites d'alimentation en eau	Unité	4
4	**Les WC à poser au niveau du centre de diagnostic :** -Une fermé / fuite d'eau sous la base + Absence de couvercle de la cuvette et le siège. - Fuite d'eau sous la base d'un WC - Absence de couvercle de la cuvette et le siège	Unité	4
5	**Les WC à poser au niveau de la ranimation :** - Absence de couvercle de réservoir - Absence de couvercle de la cuvette et le siège d'un WC	Unité	1
6	**Les WC à poser au niveau des urgences :** -Absence de couvercle de réservoir + absence de manette de la chasse d'eau + Absence de couvercle de la cuvette et le siège - Absence de commande murale de chasse d'eau **Les WC à la turque au niveau des urgences :** -Absence de robinet au niveau des sanitaires - Absence de robinet au niveau de la salle de soin + blocage de siphon	Unité	2

7	- **Les WC à poser au niveau de radiologie :** -Fuite d'eau sous la base de toilette des handicaps - Fuite d'eau sous la base + absence d'alimentation en eau + absence de couvercle de réservoir - Fermé / Fuite d'eau sous la base + absence d'alimentation en eau	Unité	3
8	- **Les WC à poser au niveau de laboratoire :** -Réservoir n'est pas fixé	Unité	1
9	**Les WC à poser au niveau de chirurgie :** -Absence de manette de chasse d'eau + couvercle de réservoir + le siège au niveau du toilette de salle de repos - Fuite d'eau sous la base de toilette dans un WC - Fuite d'eau depuis le plafond de la pédiatrie vers la toilette de la chirurgie - Absence de couvercle de réservoir - La porte est détachée de son support au niveau de toilette à la turque - Chauffe-eau désinstallé de sa place au niveau du sanitaire	Unité	5
10	**Les WC à la turque au niveau de pédiatrie :** -Fermé / fuite d'eau depuis ce sanitaire vers le plafond de la chirurgie	Unité	1
11	**Les WC à poser au niveau de ORL/OPH :** -Couvercle de réservoir n'est pas fixer à sa place	Unité	1
12	- **Les WC à poser au niveau de la maternité :** -Absence de manette de chasse d'eau dans un WC d'une salle d'accouchement - Fuite d'eau sous la base dans un WC dans une salle d'accouchement - 2 toilettes à poser sont fermés au clou / Fuite d'eau depuis les sanitaires vers la salle d'expectantes - Absence de couvercle de réservoir dans un seul WC - Fermé / Fuite d'eau sous la base + blocage de siphon dans un WC **Les WC à la turque au niveau de la maternité :** -Absence d'un robinet au niveau de la salle des nouveaux nés + siphon bloqué - Un robinet au niveau des sanitaires de suite de couche est corrodé - Un robinet n'est pas fixé au niveau d'une salle d'accouchement - Robinet en panne au niveau d'une salle d'accouchement - Un robinet n'est pas fixé au niveau de la salle de repos - Un robinet au niveau de la salle de repos de suite de couche est en panne	Unité	2

المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ - ⴷⴷⴰⵜ
Groupement Sanitaire Territorial Casablanca-Settat
Direction Espace Sanitaire Centre
District Hôpital Sidi Othmane
Préfecture Arrondissement Moulay Rachid

وزارة الصحـــة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⴰⵔⵜ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⵎⵙⵍⵙⴰ
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Lieu d'exécution : District Sanitaire Moulay Rachid. Avenue Al joulane Casablanca

Délai d'exécution de la prestation : 1 mois

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 12/11/2026 à 10h00min
Le devis doit être déposé par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

N.B : l'admission est conditionnée par la participation à la visite des lieux, toute absence à cette visite constitue un motif d'écartement de l'offre.

La visite des lieux sera organisée à l'hôpital SIDI OTHMANE, le 11/11/2026 à 10h30min sis avenue AL JOULANE.le lieu de départ de la visite des lieux est la salle de réunion de l'hôpital SIDI OTHMANE.

GST Casablanca – Settat
District Sanitaire Moulay Rachid
Le Directeur par intérim
Dr CHAHIQ Khalid