ROYAUME DU MAROC
Conseil Supérieur Des Ouléma
Secrétariat Général
Conseil Régional Des Ouléma De La Région Casablanca-Settat

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى
الأمانة العـــامـــــة
الكتابة العامة
المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات

# AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE
# N° 75-CRORCS-2026

17 NOV. 2026

Le président du Conseil régional des ouléma de la région Casablanca-Settat. Procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Diagnostic, réparation et maintenance du matériel de bureau (photocopieurs, fax, appareil photo…) au profit du CONSEIL REGIONAL ET DES CONSEILS LOCAUX DES OULEMA DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT.**

## CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

| N° d'ort | Désignation | Caractéristiques et spécifications | Unité | Quantité | GARANTIE EXIGEES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur KYOCERA | **Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur KYOCERA** – N° inventaire CS000168 – Site : Fida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | 1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le |
| 2 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur CANON imageRUNNER 2535 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur CANON imageRUNNER 2535 – N° inventaire CA000219 – Site : Mohammedia, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :** | U | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. |
| 3 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX 256i | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX 256i – N° inventaire CA000213 – Site : Mohammedia, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 4 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX CD1222 / DC2222 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX CD1222 / DC2222 – N° inventaire GB000007 – Site : Berrechid, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 5 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax BROTHER modèle 2845 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax BROTHER modèle 2845 – N° inventaire GB000281 – Site : Berrechid, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (rouleaux d'entraînement, tête/unité d'impression, tambour, carte électronique, alimentation, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 6 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur SHARP AR-M258 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur SHARP AR-M258 – N° inventaire « photo 2010-ar m258-1/1 » – Site : Settat, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 7 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur CANON imageRUNNER 2204 monochrome | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur CANON imageRUNNER 2204 monochrome – N° inventaire « photo canon 1/1-2018-004 » – Site : Settat, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 8 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur CANON IR 2016 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur CANON IR 2016 – N° inventaire « photo 2001-1/1 » – Site : Settat, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main- | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 9 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur RICOH Aficio MP1500 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur RICOH Aficio MP1500 – N° inventaire CB000010 – Site : Bernoussi, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>6. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>7. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>8. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>9. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>10. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 10 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax BROTHER FAX-2920 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax BROTHER FAX-2920 – N° série E63395M9N258261 – N° inventaire CL000036 – Site : Sidi Bennour, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (rouleaux d'entraînement, tête/unité d'impression, tambour, carte électronique, alimentation, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>11. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | retour éventuels de l'équipement.<br>12. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>13. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>14. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>15. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 11 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur KONICA MINOLTA bizhub 350 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur KONICA MINOLTA bizhub 350 – N° série 21409415 – N° inventaire CL000223 – Site : Sidi Bennour, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 12 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX 256i | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX 256i – N° inventaire CL000224 – Site : Sidi Bennour, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>6. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement. | U | | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>8. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>9. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>10. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 13 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax XEROX | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax XEROX – Site : Aïn Chock, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (rouleaux d'entraînement, tête/unité d'impression, tambour, carte électronique, alimentation, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>11. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>12. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>13. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>14. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>15. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 14 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax HP LaserJet M1212nf | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax HP LaserJet M1212nf – N° inventaire 597/2011 – Site : Médiouna, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (rouleaux d'entraînement, tête/unité d'impression, tambour, carte électronique, alimentation, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>16. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>17. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>18. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration. | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>20. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 15 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) GESTETNER MP C305 SP | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) GESTETNER MP C305 SP – N° inventaire 1054/2013 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>21. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>22. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>23. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>24. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>25. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 16 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) CANON iR C1225F | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) CANON iR C1225F – N° inventaire 2546/2018 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration. | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 17 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) GESTETNER MP 2014 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) GESTETNER MP 2014 – N° inventaire 2520/2016 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>6. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>7. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>8. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>9. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>10. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 18 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) GESTETNER RICOH MP C2000 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur (copieur/imprimante) GESTETNER RICOH MP C2000 – N° inventaire 2571/2022 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>11. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>12. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>13. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration. | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 14. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>15. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 19 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX CD1222 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur UTAX CD1222 – N° inventaire 497/2010 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 20 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur GESTETNER RICOH | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du photocopieur GESTETNER RICOH – N° inventaire 2407/2015 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (four/unité de fixation, tambour/drum, rouleaux d'entraînement et de transfert, lames de nettoyage, courroies, développeur, cartes électroniques, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>5. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>6. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>7. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>8. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>9. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |
| 21 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement de l'appareil photo numérique NIKON COOLPIX S2800 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement de l'appareil photo numérique NIKON COOLPIX S2800 – N° inventaire 2545/2017 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (objectif, écran, batterie, carte électronique, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | U | 1 | |
| 22 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax BROTHER FAX-2825 | Diagnostic, réparation et remise en état de fonctionnement du fax BROTHER FAX-2825 – N° inventaire 20/2010 – Site : El Jadida, y compris fourniture et remplacement de toutes les pièces et consommables nécessaires (rouleaux d'entraînement, tête/unité d'impression, tambour, carte électronique, alimentation, etc.), main-d'œuvre et déplacement.<br>**NB. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :**<br>1. Les prix sont forfaitaires par équipement et comprennent : le diagnostic, la fourniture de toutes les pièces de rechange et de tout le matériel utilisé (consommables de maintenance inclus), la main-d'œuvre, le déplacement sur site, l'enlèvement et le retour éventuels de l'équipement.<br>2. Aucune pièce ou fourniture supplémentaire ne pourra être facturée en dehors du prix unitaire proposé.<br>3. Pour chaque équipement, le titulaire remet un rapport d'intervention (diagnostic, pièces remplacées, état final), visé par le représentant de l'administration.<br>4. En cas de non-réparabilité technique ou économique d'un équipement (pièces indisponibles ou | U | 1 | |

المملكة المغربية
المجلس العلمي الأعلى - الأمانة العامة
المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | coût de réparation disproportionné par rapport à la valeur de remplacement), le titulaire remet un rapport de diagnostic technique détaillé justifiant la non-réparabilité, visé par le représentant de l'administration.<br>5. Les pièces remplacées doivent être neuves et compatibles avec l'équipement. Une garantie minimale de 3 mois sur les pièces et la main-d'œuvre est exigée. | | | |

**LIEU D'EXECUTION : LE CONSEIL REGIONAL ET LES CONSEILS LOCAUX DES OULEMA DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT.**

| *Région* | *Désignation du CRO et CLO* | *Adresses* |
|---|---|---|
| **Casablanca-Settat** | BEN MSIK | Avenue Union Africaine, Mosquée Princesse Lalla Aicha, Ben Msik, Casablanca |
| | SIDI- BERNOUSSI | Lot Bahia, Bd. Imam Chafii, n° A4, Hay Alqods Casablanca |
| | AIN SEBAA- HAY MOHAMMADI | Projet Hassan II Angle passage ABD Elkader Torriss Rue Med Janaoui Hay Mohammadi Casablanca |
| | MOULAY RACHID | Bd. 20 Août, Mosquée Abi Abbes Sebti, Ville Nouvelle, Casablanca |
| | FIDA MER- SULTAN | Derb Miter 2, Rue 12, Bouchentouf, Casablanca |
| | ANFA | Complexe administrative et culturelle des Habous hay najd angle Bd standal rue al arbi dormi Maarif casa |
| | HAY HASSANI | Rue 2, n° 146, Groupe W, Al Oulfa, Casablanca |
| | AIN CHOK | N°26 Résidence MARIA, les crêtes, Ain Chok, Casablanca |
| | MOHAMMADIA | Hay Anfa, n° 186, Mohammadia |
| | MEDIOUNA | Lot Jnan Sbit, Route nationale 3010, Sidi Hajjaj Oued Hassar, Mediouna |
| | NOUASSER | Residence Almissan, Awlad Saleh, N.B:27182; BP422 Province, Nouacer |
| | SETTAT | Hay Knanet, Rue Alkhansae n° 11, Settat |
| | BENSLIMANE | Hay Salam, n° 360, Benslimane |
| | BERRECHID | Lot.fath, Hay Riad, n° 12, Route Bouskoura, Berrechid |
| | EL JADIDA | Rue Soudan, n°6, El Jadida |
| | SIDI BENNOUR | Coopérative Salam, n° 1, Sidi Bennour |

**DELAI D'EXECUTION OU DATE DE LIVRAISON DE LA PRESTATION :**
A compter du Lendemain de la date du visa du bon de commande par le Trésorier.

**GARANTIE EXIGEE :**
La validation du prospectus par le maître d'ouvrage est requise avant l'attribution du bon de commande
L'attributaire du bon de commande doit remplacer tout produit défectueux.

**DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS : 19-11-2026 à 16h00.**
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات