ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIA
PROVINCE D'AL HOCEIMA
SECRETARIAT GENERAL
DBM
***

Avis d'achat sur bons de commande N°40/BG/2026

La **Province d'Al-Hoceima** procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Entretien et réparation des photocopieurs de la Province d'Al-Hoceima.**

Consistance de la prestation :

N° Prix	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
01	REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE KONIKA MINOLTA BIZHUB 185 :	-Changement unité bloc developeur et Drum complet. - Changement développeur. - Changement cylindre de four. - Réparation de la carte d'alimentation. - N°inventaire:04010003957;04010004785; 04010004786;04010003964;04010004783;04 010003994;04010003952;04010003949;0401 0004787; 04010003960 ;04010003961 ;04010004800 ;04010003956;04010003950 et 04010003846.	U	15	
02	REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE CANON IR 2420 :	- Changement unité drum complet. - Changement film thermique de four. - Changement cylindre de four. - Réparation de la carte d'alimentation. - N° inventaire: 04010002632; 04010002407; 04010002405; 04010002793; 04010002630; 04010002793; 04010002399; 04010002395; 04010002394; 04010002398; 04010002401; 04010002393; 04010002392; 04010002400; 04010002617; 04010002409 ;04010002623; 04010002625; 04010001594; 04010003102; 04010002794; 04010002631; 04010002407 et série HWR09987	U	24	
03	REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE SHARP AR-6020V :	- Changement bloc développeur et Drum complet. - Changement cylindre de four thermique - N° inventaire: 04010004507; 04010000577; 04010004509; 04010004511; 04010004508; 04010000574 et 04010004518.	U	07	
04	REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE DEVELOP INEO 227i.	-Changement 04 cylindres drum et 04 raclettes. - Changement unité de transfère (tapie) - N° inventaire: 04010004087 et Série : A798127105130	U	02	
05	REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE CANON IR 2202 :	- Changement unité Drum . - Changement de film thermique. - Changement de roulette de depart papier. - N° inventaire: SERIE : QNH5062603	U	01	

06	**REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE INEO 650i :**	- Changement unite de transfère. - changement de four thermique complet. - changement unité tambour noir(K) complet -N° de série : AC74021000603	U	01	
07	**REPARATION PHOTOCOPIEUR DE MARQUE INEO 164 :**	- Changement de developeur - Changement des drums et raclettes. - N° inventaire: 04010001616; 04010001618; 04010003940 ; 04010001617; 04010003961 ; 0401000396 ; 04010003942; 04010003957 ; 04010003946 ; 04010003941.	U	10	

Lieu d'exécution : **Province d'Al-Hoceima.**
Délai d'exécution : **Quatre (04) jours.**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23 NOV 2026 **à** 11 **heures.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

DBM

P. le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général

Royaume du Maroc Ministère de L'Intérieur PROVINCE D'AL HOCEIMA

Signé: Omar SOULEIMANI
HOUTI HASSANI